

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

MOIRE ON CIRCULAR ZONE




FIG. 5




FIG. 6






FIG. 8



5/24

FIG. 9





FIG. 10



6/24

FIG. 11




FIG. 12

MOIRE ON CIRCULAR ZONE




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15





FIG. 16





9/24

FIG. 17





FIG. 18



10/24

FIG. 19





FIG. 20



11/24

FIG. 21





FIG. 22

SHIFT MODE



12/24

FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28

MOIRE ON CIRCULAR ZONE




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32






FIG. 33





FIG. 34



18/24

FIG. 35




FIG. 36

MOIRE ON CIRCULAR ZONE




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44

MOIRE ON CIRCULAR ZONE




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48

